


mode d'emploi

fixation

- scellement chimique.
- collage sans perçage.

fixation par perçage en option
douille M4 soudée



fiche
technique
LIT50 SS
h50xd2 mm



plans

vue de face



LIT 50 SS 1, 2, 3, 4, 5, ...



LIT 50 SS A, B, C, D, ...

finitions

standards

inox brossé

